

# Filtro de agua Gejzer Typhoon 20BB 1 50648

1) Cuando el agua del grifo est sucia, la cal comienza a gotear rpidamente2) Caro

Ergonoma mal concebida:1. El cordero, que debe girarse para sujetar las 2 partes del filtro, tiene forma redonda y una pequea muesca en el extremo. Es casi imposible torcerlo con las manos mojadas. Y al reemplazar el cartucho, las manos siempre estn mojadas: hay agua en el mismo lugar. El competidor tiene un cordero en forma de tringulo, mucho ms fcil de agarrar.2. El sistema de montaje del elemento filtrante en la carcasa es bastante extrao e inconveniente. Debe colocarse lo ms alto posible para servir desde abajo. Si se realiza el mantenimiento desde arriba, es bastante difcil apretar el tornillo de fijacin del elemento del filtro. Por supuesto que hice todo, pero podra ser ms cmodo.