

Filtro de agua Gejzer BIO 321

El cartucho es sedimentario en la primera etapa, el material del que está hecho el matraz transparente

En general, con lo que contaban, lo consiguieron

En general, no entienda por qué eran dos casos diferentes. Solo se diferencian en el diseño. Para qué? De todos modos, después de todo, los filtros suelen estar escondidos debajo del fregadero.

Los tubos parecen ser débiles, pero parecen aguantar

no se han encontrado durante todo el tiempo de uso

Cambié el filtro en un giser similar hace un par de años. Tratando de hacer rodar el frasco de plástico, que se había desbordado de vez en cuando, con una llave nativa, casi rompí todo el fregadero, solo entonces supuse que golpeará ligeramente la llave con un martillo. En su filtro, la llave completa no entra para nada en la petaca, no tengo ni idea de cómo la voy a disparar.

Alrededor de tres semanas después, aparece cal en la tetera, un mes después de su uso, no solo cal, sino también una película de arena en la superficie del agua hervida.

Todavía no lo he notado, todo me agrada.

El asistente de ventas en la tienda juraba y juraba que esto es lo mejor que hay en el mercado, y que no veremos escala en los próximos 9 meses. Pero solo pasé un mes y toda la tetera estaba cubierta de flores. Por tal dinero, tal g...

no revel

Después de 3 años de operación, el agua limpia comenzó a gotear del llamado "grifo No. 6". El representante de servicio llamado reemplazó el grifo (costo 2340 rublos) y dijo que esto se deba a la alta presión en el sistema (tenemos un edificio de apartamentos común en Moscú, hay limitadores de presión y manómetros en la entrada y muestran 5 atm). Las instrucciones dicen que la presión máxima es de 7 atm, por lo que no hubo violaciones operativas. PERO EL GRIFO ESTABA FUERA DE SERVICIO y fue necesario reemplazar el filtro a mitad de precio. Me parece que esto es extremadamente escandaloso. La plomera de alta calidad no falla tan rápido, y las explicaciones del empleado de servicio son generalmente una estafa para los tontos. No puedo recomendar los filtros de esta empresa a nadie.

Falla rápidamente, lo que no se puede pasar por alto por la cantidad de incrustaciones

Agua mala, no se limpia en absoluto

La calidad de filtracin es peor que la de una jarra Queda cal en la tetera, haba algn tipo de placa en el t

No not durante 2,5 aos

falta de fiabilidad del sistema!