

# Filtro de agua Gejzer BIO 341

no detectado

no

No puedo marcar

no

Descubrieron que al día siguiente comenzó a gotear agua del filtro debajo del fregadero. El servicio de soporte técnico dijo que el maestro llamar el mismo día, ya han pasado 3 días...

Se posicionan como un producto premium, pero ahorraron en UNA junta en el adaptador en T!

Servicio de cartucho la vida me parece un poco alta

Al principio sale agua blanca, en las instrucciones está escrito que es aire y que con el tiempo se va a ir a ver...