

Tienda Tramp Wild

Posiblemente una copia defectuosa. La malla comenz a salirse de las costuras en los lugares donde se unieron las abrazaderas, as como en la entrada. De las inserciones de malla en el toldo, un fuerte aguacero salpica un poco adentro, pero solo un poco. Adems, gracias a estos insertos, incluso con una ligera brisa, el interior siempre est fresco y la tienda apenas se calienta. Me parece que en presencia de una carpa absolutamente de malla, la ventilacin de la carpa es excesiva.