

Tienda Tramp Rock 3

Pesado (relativo a los 4,9 kg declarados, nunca pes desde la compra, eran 5,45 kg, ahora también se trata de eso, dependiendo de la humedad del aire). Elementos de color bastante notables, así como inserciones reflectantes: no favorecen la buena pesca (quién sabe, ¿lo entiendo?) al porttil, tiene una función bastante débil. Las clavijas se pierden fácilmente, a pesar del color escarlata, adjuntó brillantes cintas para cada uno - Todavía no lo he perdido visto, realmente endeble?) Con una capacidad total de 3-4 personas, si es delgado, es mejor no comer frijoles y guisantes, la ventilación definitivamente no será suficiente

de lo contrario, duerma con las entradas abiertas y todos los insectos lo visitarán.

Demasiado pesado.

El peso de 4,5 kilogramos es demasiado. Aquí calculé mal y de hecho, en los pasos de peatones largos, todavía se siente ese peso extra. Que no el primer día, pero así.

-

Por la noche se sintió que una brisa ligera caminaba alrededor de la tienda (no había viento fuerte afuera). No sé si la carpa debería contener muy bien el viento, pero el hecho es el hecho. El fondo es muy difícil de limpiar. Nuestra carpa estaba en el barro, por lo que fue muy difícil lavarla después. Por lo tanto, es mejor poner algo debajo del fondo. El peso es muy grande!!!

No

Costura, no era de alta calidad en algunos lugares, tuve que corregir la situación yo mismo. Ya no fluye. Lo más probable es que solo se haya capturado una copia de esto. Características del marco exterior: casi como una vela, si hay un viento, aunque sea pequeño, lo notarás número, porque no solo no se pegará, sino que también se romperá (la desventaja se corrige fácilmente, porque puedes comprar buenas clavijas por separado). Muy a menudo, las tiendas de campaña para vagabundos tienen costuras mal pegadas, la nuestra, después de un año de uso activo, ya comenzó a gotear un poco desde arriba, aunque incluso con lluvia prolongada no fue fatal (la desventaja también se corrige: entregamos nuestra tienda para reparaciones al taller de costura de equipo de viaje)

Color oscuro de la carpa. Se calienta por la mañana bajo el sol para que te levantes dos horas antes que el resto del campamento. Los tambores se abren solo por un lado, respectivamente, si no tiene suerte y el viento viene del lado que no se abre, la tienda no se puede ventilar. La tienda es muy cálida y en verano hay una sauna. Considero que las ventanas que se abren desde el interior son un mimo, especialmente porque la ventilación a través de ellas no mejora realmente la imagen general en verano, y en invierno están cerradas de todos modos. Se pueden sustituir al gusto. Los Fastexes y las tres ranuras en la construcción de líneas de sujeción tampoco son para condiciones extremas. Las

paredes interiores se hundieron bajo el peso de los artículos en los bolsillos interiores, por lo que tocaban el saco de dormir y pueden mojarlo. . Claramente falta un refuerzo más para las paredes.

Peso, pero para tales características de esta tienda uno puede cerrar los ojos.

Se filtró en el primer año de uso en la parte superior en el centro de la tienda, donde todas las costuras se encuentran. Tal vez, por supuesto, tuve mala suerte, el matrimonio o algo así ...

Cosido terriblemente, las costuras están torcidas, los hilos sobresalen. Las costuras están selladas y cosidas... torcidas. La carpa se mojó bajo una lluvia ligera pero continua. El agua se filtró a través de las costuras de la tienda y goteó sobre la tienda interior. Hay que rendir homenaje, la carpa interior, aunque estaba mojada por fuera, no dejaba entrar agua, sin contar el agua que goteaba directamente por la ventilación. Tuve la suerte de tener la oportunidad de probar la carpa antes del viaje. Pero no esperaba tales resultados, parecía muy confiable, si no miras los detalles. La tienda, por cierto, estaba vacía, no había gente en ella, por lo que la versión sobre "respirar" ya no es válida. Después de quitar la carpa interior, logré observar bien la carpa desde adentro, se encontraron 3 (tres) lugares en los que la carpa estaba goteando. El agua gotea a través. Y en un lugar, de debajo del rayo para ventilación, en general, un pequeño arroyo. devolver el dinero. No quiero arriesgarme y tomar el mismo con la esperanza de que sea desafortunado. A juzgar por las revisiones de otras tiendas TRAMP, el problema con las costuras es muy relevante para este fabricante, y ya no habrá oportunidad de volver a probarlo antes del viaje.

Por la noche se sintió que soplaba una ligera brisa. caminando por la tienda (no había viento fuerte afuera). No sé si la carpa debería contener muy bien el viento, pero el hecho es el hecho. El fondo es muy difícil de limpiar. Nuestra carpa estaba en el barro, por lo que fue muy difícil lavarla después. Por lo tanto, es mejor colocar algo debajo del fondo.

Me gustaría que fuera más fácil, pero hay que sacrificar algo por la resistencia al agua.

Los accesorios Fastex parecen débiles. Taki apretó demasiado la carpa interior cuando la instaló, en la esquina de la tienda donde se cose la eslinga - la que conecta con el toldo se ha reventado 1 , la capa exterior de tela está exactamente a lo largo de la costura de la eslinga, pero se trata fácilmente y no necesita ser tirado tan fuerte, El mismo problema para la temporada.

El fondo está hecho de tela!

Deformación residual en los arcos incluso después de una noche. Ventilación de la parte inferior del volumen con las puertas cerradas no está bien pensada: si abre la puerta desde abajo, se colgará en la habitación. Hay un matrimonio. Entonces, en mi bolsa para arcos, la línea "sali mal" y la bolsa parece tener un fondo roto. Si es posible, compruebe todo al comprar.