

Soldador Kende MMA-200

El alambre y el cable son cortos. La pinza de ropa de la masa nativa es dbil. A corrientes bajas, cuando se trabaja con f1.6-2 mm, puede ser difcil ajustar el amperaje deseado. Tal vez por subidas de tensin o falta de experiencia. Yo mismo no soy soldador, soy aficionado.

No hay defectos, todo est bien

Todava no lo he encontrado - el arco arde perfectamente