

Frigorifico Atlant XM-4721-501

El compartimento del congelador se cubre rpidamente de escarcha debido a la frecuente apertura de las puertas, y debe descongelarse manualmente, no se proporciona descongelacin automtica. El sonido de un compresor en funcionamiento es claramente audible y su arranque se escucha an mejor. Pero el timbre de estos sonidos no es molesto, nos acostumbramos rpido.

No encontr