

# Frigorifico Atlant XM-4725-101

el rel hace clic fuerte

no detectado

- ms ruidoso que los refrigeradores occidentales de marca. cuando se enciende y se apaga, el rel del contactor hace un clic muy fuerte. - parece barato :). las paredes laterales estn ligeramente arrugadas, no lisas. pero no mucho, no lo notars enseguida. No me gust, mira las fotos antes de comprar - cobre oxidado por cido en los tubos cerca del compresor! Lave inmediatamente los puntos de soldadura con alcohol, en la fbrica son demasiado perezosos para limpiar el fundente, con el tiempo el refrigerante fluir a travs de estas soldaduras. - Las cajas en el congelador estn hechas de plstico dbil. adems, por alguna razn se fabricaron con asas cncavas dentro de la caja, esto se come el volumen til de la caja. en mis otros refrigeradores en los cajones, solo hay un corte para un dedo. - la temperatura se ajusta con la rueda. no hay indicador de temperatura todas las deficiencias descritas son insignificantes, el refrigerador es normal. si funciona perfectamente durante un par de aos, cambiar la calificacin a "5" :).

No es un conjunto muy bueno