

# Flash Meike Speedlite MK-950

Vine de aliexpress con un ttl que no funciona. En modo manual y modo estroboscopico, no funciona en absoluto.

Bagato.

quiza recargando, pero por esa cantidad de dinero

Todava no lo he visto

quemado un mes despues de la compra ..y de alguna manera inesperadamente casi al comienzo del disparo, parece que nada de eso se ha sobrecalentado, el flash est encendido y todo funciona, solo que no hay flash cuando se presiona el botn piloto, apenas es visible e incluso entonces es no siempre..!

Es un pecado quejarse por este dinero.

CONTACTOS DBILES EN EL BLOQUE DE LA BATERA, PERO ESTO ES FCIL DE TRATAR.