

Mezclador Bosch ErgoMixx MFQ36480

Nada todava)

No reparable. Para este modelo, Bosch no produce acoplamientos, los centros de servicio ofrecen cambiar todo el conjunto del motor, y este es casi el precio del mismo mezclador nuevo. Se rompi despues de 1,5 aos. No reparable.

La fragilidad del plstico del que est hecho el vaso de la batidora y el vaso de la picadora es atribuible (pedazos de plstico se rompieron en la base del vaso y del vaso, pero esto no afect a su proposito funcional Simplemente no es necesario que deje caer estos vasos de plstico))) pero **SIMPLEMENTE NO HAY defectos!!!**

Roto. Tres dispositivos en uno a la vez

No

- No es muy conveniente enrollar el cable, pero la mayora de los electrodomsticos pequenos sufren de esto

No encontr ninguna deficiencia.

los engranajes estaban desgastados. comenz a desmoronarse