

Alojamiento Chieftec Compact IX-01B-OP

Ms bien, se puede atribuir a una configuracin especifica.La alimentacin de la placa base y los cables de alimentacin no llegaban a los conectores de la placa base. Tuve que desatornillar el panel frontal y voltear el convertidor de energia y el panel frontal. El nico inconveniente es que no lo pens de inmediato, y tuve que desatornillar la placa base y volver a armar todo.

Athlon 5350 con el enfriador Cooler Master DKM-00001-A1-GP cabe, pero no hay espacio izquierda para montar el disco duro. Tuve que poner el duro sobre la lona. placa al lado del disipador de calor de la CPU. El orificio para la antena del adaptador wi-fi fue hecho por y 2 adaptadores nuevos no encajaron. Tendr que perforarlo yo mismo, no me gusta la opcin con un adaptador USB.

No lo encontr.