

Aire acondicionado LG S-09LHP

no

Si accidentalmente lo apaga (lo cual es muy fcil en la oscuridad, presionando por error el control remoto), entonces en los prximos 10-15 minutos no podr encenderlo. Su compresor tiene un temporizador de seguridad de retardo de arranque prolongado. Espere de 10 a 15 minutos. Hace mucho ruido, pero este es el problema de todos los acondicionadores de aire potentes.

La limpieza es frecuente

Sopla demasiado al "mnimo" (habitacin 4x6m). Tuve que blindar el flujo de aire para no resfriarme, se volvi normal.

Sell los LED brillantes con cinta aislante negra))), un pequeno rango de recorrido de persianas verticales

Comprado en marzo y no lo use hasta el verano, en junio lo encendieron, saca aire caliente en vez de frio. Llamaron a los instaladores, result que se filtr gas, durante 2 meses chocamos con este gas, se bombe tres veces, la unidad externa zumba como loca en la calle, los vecinos se quejan y la interna no es ms tranquila. . En resumen, compraron algn tipo de hemorrigo. No s cmo alguien, pero tengo un problema continuo. Precio 22500r.

Panel de control incmodo, modo de suspensin durante un mximo de 7 horas, luego enciende apagado.

No enfra mucho, ruidoso

Bombillas brillantes. El fren borbotea.

Bombillas brillantes. Por la noche como luz de noche

Siete (unidad interior) es lo mismo que 12. Supongo que soy sordo? Pero no puedo escuchar el ruido. No hubo contacto en la soldadura de la pata del microprocesador.

Pens que sera ms silencioso, pero por ese precio, los milagros no ocurren. Los indicadores brillan mucho, sellados con cinta negra. A veces, despues de apagar durante 30 minutos, se escuchan clics que no me dejan dormir (llamar al servicio, darse de baja)

La cortina se eleva de abajo hacia arriba, no es muy conveniente cuando cuelga sobre la cama, no es posible ajustar el flujo a lo largo del techo, sopla en las piernas. Este es quizs el mayor

inconveniente constructivo: la unidad interior, como la 9 o la 12, no es muy pequeña! El panel de plástico traquetea y, en general, no funciona muy silenciosamente.

Tamaño, si estás acostumbrado a modelos pequeños y ordenados, se sorprender de lo grande que parece la unidad interior, tan grande como la 12! Aunque los filtros se anuncian como magníficos, no sustituyen al purificador de aire.

El consumo eléctrico es de 920W/h (los modelos nuevos ya tienen 600-700W/h)

Me ha llegado una copia defectuosa, la encendí... ruge como una bestia herida, vinieron los vecinos de abajo, quejándose del ruido y la vibración.