

# Telfono mvil Lenovo S750

Cmara defectuosa, es imposible desactivar el enfoque automtico, la red desaparece peridicamente.

Falta de RAM, batera dbil.

La cmara falla cuando los procesadores estn sobrecargados

Glitch.....

1. El led de batera durante el funcionamiento, no s por qu. (aunque funciona)2. (Tal vez debido al hecho de que la batera se ha agotado) si coloca el telfono en la pantalla y presiona las tres esquinas de la mesa, la cuarta esquina est aproximadamente un milmetro por encima del nivel de la mesa, es decir, todo el caso como un todo. se mueve ligeramente3. El plstico de la tapa trasera, aunque acanalado, es un poco resbaladizo en mi opinin

No se vende oficialmente en ningn lugar excepto en China. No hay soporte completo de Lenovo, solo un firmware de fbrica. El telfono inteligente normalmente funciona principalmente con firmware personalizado, que no se ha actualizado durante mucho tiempo. Tengo problemas con cmaras "verdes" en algunos firmware. En las redes 3G, la seal a menudo flota, aunque en 2G todo es impecable. Cmaras principal y frontal mediocres: disparan aceptable solo en condiciones buenas e ideales, con poca luz (por la tarde, sin mencionar la noche) no enfocan en absoluto. Seal de vibracin dbil.

Al principio, el botn de apagado no volva atrs, ahora es normal. El tapn superior realmente necesita ser revisado un par de veces para cerrar la tapa trasera, pero la presencia de 2 tarjetas SIM no compensa .

Firmware - solo amateur.

1. Camera2 a veces deja de funcionar. A veces, el telfono se apaga y nunca se vuelve a encender.3. No hay suficiente memoria para instalar programas. La tarjeta no ayuda.

caerse al agua: se pierde la garanta, las reparaciones corren por su cuenta.

A veces se ralentiza en el trabajo, pero esto es muy raro. La cmara, como todas las 8, no es sobresaliente, pero dispara normalmente. Pantalla tctil: a veces parece que no es muy sensible. (No Apple)

Vive solo en firmware personalizadocierrres de plstico "desechables" en la tapaIP67 imaginario

El tapn superior puede no cerrarse completamente con el tiempo, luego deja pasar el agua, as que viglelo, la tapa trasera no inspira confianza, es muy delgada

Y quizs lo principal: el dispositivo no es para todos. Asegrese de fumar los foros, actualizar, optimizar, etc. 2. La cmara es ms o menos3. La batera es promedio

El firmware tiene todos los errores, debe instalarlo usted mismo: hemorroides tales que es mejor no escalar, la cmara comienza a silbar despues de instalar el siguiente firmware en el video, se cay al suelo dos veces en el inodoro, la pantalla tctil se estrell una vez, la segunda vez que la pantalla tctil est intacta, la pantalla no funciona. El vidrio se raya con un cuchillo de oficinista que ya est funcionando, Lo verifiqu en la carretilla original, despues de reorganizar, hinch otros 1000 UAH para reemplazar las piezas. Compr por 2100 ms un flash 100 total ya 3200 y muchos nervios....

vino de China con una pantalla tctil defectuosa, ped una nueva pantalla tctil cambiada y no hay ms problemas)

Hay no hay soporte oficial para el dispositivo en Rusia. Por lo tanto: - es fcil comprar un dispositivo con un firmware curvo, tendr que coserlo "con sus propias manos". Al mismo tiempo, no hay firmwares perfectos, el ms confiable parece ser el de djking, pero parece no estar actualizado.- Es difcil comprar fundas, parachoques, etc. la cmara no reemplazar, subjetivamente no es mejor que mi viejo Samsung, que tiene 2 veces menos pxeles, pero puede grabar documentos) - un estuche un poco resbaladizo para un dispositivo todoterreno