

Batera de coche Bosch M6 AGM 12V

Los terminales de latn no resisten las vibraciones durante el funcionamiento..tratados eliminando las vibraciones de los cables de los terminales y de la propia batera.

Precio elevado. Falta de servicio Bosch. Matrimonio