

Escape Hansa OKP 631 GH

loud

El diseño del accesorio de la caja es terrible. El mismo problema con la incrustación que en la primera revisión. Firme serio, podrá forzar el cerebro. La segunda y la tercera velocidad aparentemente son en caso de incendio o cuando algo ya se ha quemado en la estufa: zumba insoportablemente y el volumen de 660 m³ / h es demasiado incluso para una cocina grande. botones es un poco molesto. Entonces, puede escuchar cómo se presiona, puede ver cómo se enciende, puede escuchar por el ruido que funciona, por lo que también necesita chirriar como un horno de microondas - OCUPADO.

Como todas las campanas con partes de vidrio - El polvo y cualquier otra contaminación más pequeña son muy notorios en el vidrio.