

Carabina Hatsan Striker Edge

Mala calidad de montaje y lapeado de piezas del grupo de pistones, la cama de plástico se rompió en el 1er día de prueba. "Poder" - tse yak + so i -, so yak, liderando una gran encrucijada de averas. Incluso con el "arco" vikoristanni cuidadoso puede "pequeo" recurso de piezas

El perno del can se acopla inmediatamente para su reemplazo! El can se está oxidando