

# Fuente de alimentacin FrimeCom SM400

Despus de 6 aos de funcionamiento, el ventilador empez a hacer ruido como la hlice de un helicptero. Solucion el problema lubricando los rodamientos.

Me calent mucho. Mximo 280 watts