

Amoladora Phiolent Professional MShU 2-9-125

Sin proteccion contra sobrecarga, sin arranque suave, motor quemado

Cubierta protectora, es una pena. La cubierta negra de la caja no se ajusta lo suficiente.

Solo hay un casquillo roscado para el bolgrafo. La llave para la lavadora es un inconveniente.

Mano de obra, falta casi total de soporte

unidad de ajuste, tecla de encendido y el botn tambien, falta de soporte de velocidad bajo carga

El botn de bloqueo del eje se cay - un diseo claro falla El botn de encendido se lami rpidamente y durante el trabajo debe presionarlo constantemente, incluso sin carga, no se sostiene. golpes directos en su cara. la unidad electrnica consume el 20% de la energia. para el trabajo pesado tuve que apagarlo, funcion mucho ms divertido. la potencia de salida podra haber sido mayor, B& D a 780w dio mucho ms. durante el funcionamiento se nota una vibracin

no

Falta de filtro de polvo.