

Cocina DEX DCS-202

Sin ventilador

Todavía no disponible. Si no es un defecto de fabricación, entonces con el uso adecuado y el cuidado apropiado, parece que no habrá fallas.

Las marcas de temperatura en los mangos se han borrado, no hay un ajuste suave de la temperatura

Los números en el poder interruptor se han eliminado en el primer día. El poder claramente no alcanza el declarado: es posible hervir rápidamente no más de 1,5 litros, es imposible freír incluso en una sartén pequeña. Se apaga incluso antes de hervir y requiere pensamientos durante mucho tiempo para continuar calentando. El calentamiento comienza solo en la posición del regulador de potencia 3 y superior (no está nada claro por qué hay 1 y 2).