

tola de aire comprimido Umarex Walther CP99 Comp

La velocidad de la bala no es alta - 90 m / s, me gustara ms Dicen que no se pueden encontrar piezas de repuesto, pero solo dicen

Despus de unos 1500 disparos, se atasc cuando se amartillaba en la posicin extrema. Se cort el anillo de sellado de acero en el sistema Blow back, por lo que dej de recargarse. No lo repararon en garanta, no pudieron. devolucin de dinero