

Disco duro Toshiba MK0502TSKB

Muri sin previo aviso. En lo que muri extraamente: interfiri con el lanzamiento del BIOS (ya sea error 2A o A2), y en el diagnstico durante la recuperacin, mostr que todo estaba funcionando, solo el diagnstico interno no respondi

el sonido de las cabezas era muy audible. se calienta mucho, es necesario enfriarlo

Me gustara sealar lo siguiente. Winchester no solo es sexy, es FUEGO. En reposo puede calentar hasta 40-42 grados (sin refrigeracin).

-Muy ruidoso, tractor de verdad. Golpea la cabeza, vibra. En las pruebas de acceso aleatorio garabatea como una ametralladora...

Ruidoso!!! Mayor calentamiento. Estimado.Mi copia tiene 50 sectores reasignados.

1.Todava no encontrado.