

Disco duro WD WD2000F9YZ

Expuesto desde la fábrica de APM a 128, lo cual no es bueno.

Comenzó a desmoronarse después de unas 6 mil horas de funcionamiento

todavía no lo ha encontrado

La velocidad es promedio

Se agrieta brutalmente como una liblula incluso con almohadillas antivibración

El embalaje es solo una bolsa antiestática. Podría por tal y tal dinero y poner en una caja. El precio de Western Digital es más alto que el de sus competidores, espero que esté justificado.

- Muy ruidoso! Bueno, muy ruidoso! Mi vieja barracuda de segunda barata era aún más silenciosa al leer y escribir datos.- El precio es bastante alto.

Pero el más caliente es de +47 grados

No detectado.

No detectado.

Hasta ahora no

todavía no hay ninguno y espero que siga así!

No

Simplemente no existen.

Me gustaría que el volumen del buffer fuera mayor de 64 MB. Aunque esto es suficiente.