

# Sierra Forte CS 185

El aglomerado no está particularmente aserrado, es demasiado lento, aparecen virutas, si lo desea, puede, por supuesto, acumular un método de corte sin virutas, pero tendrá que jugar durante mucho tiempo. Me gustaría tener más reserva de potencia, al cortar se siente que la velocidad baja bruscamente, hay que aplicar fuerza con moderación, pero repito, todo se compra para determinadas tareas.