

Taladro/destornillador Makita HP1630

Pierde ligeramente aceite de la caja de cambios (quizs culpa ma, ya que cambi y puse ms). No hay suficiente lubricacin de fbrica. Olvid poner el tope de perforacin..

precio