

Lavadora Atlant CMA 70C1010

Despus de 7 lavados, unos 20 das de uso, da error F4 y no drena el agua, tambien raspa periodicamente el tambor de lavado, que toca y no entiende. Los pernos hechos de metal en mal estado se lamen muy rpidamente.

El polvo se elimina mal de las bandejas, despus de un mes, los tornillos se oxidaron en el compartimento de la bandeja! No hay carga en el fondo!

No lo hago No me gusta cmo cierra la puerta. Ese gancho de plstico. Y queda mucha agua en la banda de goma cerca del tambor. Siempre la limpio.

Pieza reparada y reemplazada. Una semana despus, comenz a dar otro error, y despus de F4 nuevamente, no drena el agua.

no hay modo antiarrugas (cuando el tambor gira de vez en cuando despus del lavado)vibracin fuerte durante el ciclo de centrifugadoel ciclo de centrifugado es ruidoso

no apareci

Ligeramente ruidoso en comparacin con electrolux.

Grave no not ningn inconveniente

No hay inconvenientes

Hasta ahora no se han identificado deficiencias

En el modo 800 - 1000 rpm, muy ruidoso, audible, incluso con la puerta del bao cerrada.

(compra realizada recientemente, por lo tanto, las primeras impresiones de compra no se han probado a tiempo)

En general, todo funciona bien.

Bastante en general. El ruido de la bomba de drenaje: si est parado en el bao con la puerta cerrada, el sonido no es audible. Poner una mala opcion en la cocina

Se descompuso despus de medio ao, error f10, la reparacion en garantia dura mas de un mes,,, pero no traen el repuesto al servicio.

No No notars nada especial.