Impresora Brother HL-1110R

no confiable

No haba cable USB incluido con la impresora, tuve que comprarlo por separado. Hacia el final del tner, comenc a hacer 3 pequeos trazos en el papel a la misma distancia.

Este no es el caso.

No.

Trabajando en SO Linux, calidad de impresin.

Hace mucho ruido, se calienta rpido y empieza a atascarse el papel. Lamento haberla comprado. Antes de eso, la Samsung ML 2015 era mucho mejor que esta impresora

no se us durante 3 aos!

1. Imprime solo en A4.2. Peridicamente se retira en s mismo en el proceso de impresin.3. Cartucho muy pequeo.4. Calidad de impresin.

Todava no encontrado.

Todava es difcil averiguar cmo rellenar correctamente, un cartucho nuevo es caro y la recarga es muy rentable.

Todava no hay defectos en el robot.

-la recarga es problemtica, un fabricante codicioso hizo todo lo posible para que no llenemos la impresora con tner por 200 rublos, que es suficiente para varias veces, pero compraron cartuchos por 2500 rublos. - al recargar un cartucho de fbrica, la garanta caduca. - al recargar, todo alrededor se ensucia. |No imprime en formatos ms pequeos que A4 (particularmente A5).

No identificado todava. Podran haber hecho que el cable de alimentacin fuera ms autntico o al menos removible, pero esto es ms un detalle, funcionara correctamente y durante mucho tiempo, esto es lo ms importante.

1) Calidad de impresin terrible, todo est tan ligero y borroso que tienes que forzar la vista para ver algo y luego ver. 2) Un archivo de ms de 1 MB no se imprime en alta calidad, adems, la calidad de impresin con diferentes configuraciones no cambia, por lo que la capacidad de ajustar la calidad de impresin es una ficcin. 3) Bastante ruidoso. 4) Montaje de mala calidad. Cuando abre la tapa, las

ranuras hacen clic y parece que se romper en ese momento. 5) Falta de un cable USB.

- El principal inconveniente es que el 40% de las solicitudes de impresin (Win 8.1) fallan, o no se imprime en absoluto, limitado solo por un clic antes de que comience la impresin (tambin puede ver cmo la Impara se enciende en el interior), o imprime 1 hoja de todo lo que se imprimi. Se trata solo reiniciando la impresora, lo que tambin requiere que mantenga presionado el botn de apagado y luego encendido ... muy molesto y molesto. Despus del reinicio, que dura unos 10 seg. ms otras 10 (aproximadamente) a medida que se va calentando empiezan a salir hojas desde el principio, aunque ya haya impreso la primera antes del reinicio. antes de la primera impresin, despus de encender la computadora, le piden que confirme que puede iniciarlos y le da un comando a la impresora \$ - Fue sorprendente ver un cartucho muy pequeo despus de desempacar (comparar con HP 1018)? ? Me pregunto cunto durar... - No me gust la calidad de la impresin, no sufro de hipermetropa. Tambin veo bien de cerca, una pequea ondulacin del contorno de las letras y todo lo dems se ve, a alguien le da igual, pero de nuevo me fastidia. (Los padres de Samsung ML-2160 no lo tienen, la calidad de impresin es excelente)

Cable de alimentacin corto no extrable. Problemas al trabajar bajo ubuntu (estn solucionados, pero existen).