

Telfono inalmbrico Gigaset C530

Despus de 2 aos y 4 meses, el teclado dej de funcionar por completo. Todos los botones. Accidente? No. Google ha demostrado que el gigaset tiene problemas con esto. Esta es su enfermedad. De esttica/algo ms, muere la parte del procesador responsable del teclado. Todos. Se trata solo reemplazando el chip / placa base, que es el 75% del costo del telfono, y luego, en el centro de servicio oficial ya no hay tales tarjetas. El radiotelfono Panasonic anterior duraba alrededor de 10 aos.

1. Base telefnica poco fiable. Cuando se coloca, se tambalea y cruje con las varillas de metal.
2. Las melodas polifnicas del telfono son silenciosas e ininteligibles. De hecho, puede elegir entre dos y tres melodas.
3. Si una persona lo llama a este telfono y, sin esperar una respuesta, detiene la llamada, entonces usted va al telfono y descubre que todava est sonando. Aquellos. el telfono sigue sonando seg.