

Autorradio Mystery MDD-7170NV

Después de un mes y medio, el navegador comenzó a fallar: aparece una ventana en la pantalla (a veces en ruso, a veces no) sobre fallas en el sistema, falta de memoria. Mientras está siendo tratado apagando y encendiendo el dispositivo. No sé qué pasará después.

No encajaba en el marco de transición, una pequeña cantidad de configuraciones, la música se corta cuando se enciende la cámara.

No es una interfaz muy conveniente, un tapón de goma del puerto USB, que solo quiere arrancar.

Control remoto complicado (no intuitivamente comprensible, pero funciona) Puerto USB en el panel frontal. El televisor casi no capta de un trozo de cable, pero no probé la antena, no me interesa Solo Navitel lee desde la memoria SD. Probé varios métodos para alimentar la música, no funcionó. No se puede programar una pausa en los botones del volante.

monitor - vol GPS, TV e iluminación de botones, El video también ha dejado de distribuirse en adicionales. monitor. Restablecimientos, reinicios, otros restablecimientos y devoluciones a la configuración de fábrica no dieron ningún resultado. Lo envié a reparar. Espere hasta 45 días.

no lo encontré

pas productor, el sonido es ligeramente peor que el de la radio original Ford focus 2

La velocidad de reproducción de algunos formatos mata, se lee muy, muy lentamente... .tuve problemas con la instalación. antena, eso es pero la calidad del video capturado no mata...no sé a dónde ir para ver bien la tele pero lo mejor es llevar algún tipo de discos de películas el tamaño de la unidad flash legible.

todo en los comentarios

Ni siquiera puedo decir nada sobre las deficiencias, una excelente grabadora de cinta de radio en todas las cualidades. a la música en modo navegador Solo ajustes de ecualizador preestablecidos que no dan abasto. La función Loud es una locura, sobreestima espudamente los altos y bajos, por lo que el dubstep normal empieza a "cagar" en los altavoces. No hay forma de especificar en la unidad flash una ruta diferente a otro navegador, como iGo. Capta los satélites muy lentamente, tarda unos 5 minutos en captar al menos 5.

- falta de antena de TV en el kit (lo arreglé un poco con un simple cable de 1,5 metros)- al reproducir desde un flash conducir y retroceder un paso deja de reproducir - cuando se usa la navegación y se ven clips HD, estos últimos se ralentizan un poco, aunque no se nota la película DVDRIP - no hay

botn para salir directamente al men en el radio - un poco considerado al encender y cambiar de radio a usb, etc. - No le el tornillo para 1 tb, es fcil flashear una unidad flash de 16 GB,