

Sierra de vaivn Bosch PST 750 PE 06033A0520

Por tal precio, no

El mtodo de fijacin de la suela es tal que esta sierra de calar no puede cortar fsicamente un corte uniforme verticalmente, siempre se llevar a un lado. este es un defecto a nivel de diseo - irrecuperable

Endeble, vibracin, dbil. Estaba aserrando una tabla de alerce, su pobre hombre est temblando como un hombre febril, luego mira y se desmorona. Hace frente a pino seco. As que un hermoso juguete y nada ms.

Es posible que no haya luz de fondo, pero no es crtico.