

Sistema de refrigeración Chieftec AF-0825PWM

ruido, no es el mejor flujo de aire para tocadiscos de 80 mm a velocidades altas y medias

Sin fallas, porque lo acabo de comprar hoy.

No se encontraron fallas.

Ruidoso a velocidades mximasVelocidad de rotacin mnima 1300 rpm se logr solo con la ayuda de un programa de terceros. En el BIOS, incluso con la configuracin de velocidad del 20 %, el ventilador funcionaba a 1800 rpm, es decir, ms del 50 % de velocidad. En consecuencia, ruidoso. Hay un sistema de control de velocidad ligeramente sin terminar El rodamiento est funcionando un poco ms fuerte de lo que funcionara un cojinete liso