

Hierro Bosch Sensixx'x DI90 TDI903231A

El sensor de vapor no siempre funciona rpidamente. Y toma algñ tiempo (30 segundos) antes de que el vapor se encienda. a poca altura (menos de un metro) se parti en pequeas partes de la pared trasera, el resto del cuerpo se agriet. Anteriormente, haba planchas Philips y una Tefal: nunca ha habido tales "trucos", incluso despues de repetidas cadas de la tabla de planchar. , no solo como un tractor y no despertar a los vecinos como alguien escribi a continuacin, el televisor del cuarto de al lado se escuchaba bien

Alto consumo de agua Funciona ruidosamente por culpa de la bomba. Sirvi exactamente seis meses y muri. Simplemente explot en mis manos la prxima vez que lo encend

Todava no lo he encontrado

No lo he encontrado. Tal vez el precio (si compras sin descuento)

Tal vez faltan pares, solo tres modos 1) sin vapor vertical (el papel tapiz no se puede vaporizar.) Tal vez el mango es demasiado grueso, no hay proteccin , segn tengo entendido, del funcionamiento en seco de la bomba Y si observa detenidamente, las molduras y los espacios de plstico no son muy precisos.(relativamente) No est claro con la potencia escrita o de salida.. es inconveniente verter agua, no plancha bien

No hay modo sin vapor (las instrucciones dicen que lo hay, pero se apaga automticamente). Potencia mxima de 2900: medida en la salida en modo mximo desde cero. El motor funciona muy fuerte: despierta a todos en la casa (y tambn a los vecinos) y, a veces, es necesario acariciarlo suavemente por la maana.

Absolutamente hierro ordinario. No tiene sentido pagar 9000. La ropa de cama no estaba planchada en perfecto estado, las arrugas son visibles, tambn con las camisas. Da rabia que se apague todo el tiempo en cuanto quitas la mano, consume mucha agua. Cul es el significado del generador de vapor y su potencia es un misterio para m

El ruido del motor de la bomba para bombear agua es muy molesto, para qu sirve - todava no entiendo, al planchar hay gotas de agua en la ropa - al parecer el sistema antigoteo no funciona. Costo muy alto.

Todava no encontrado, espera y vers

El agua se filtra en modo de vapor constante, alto consumo de agua, precio alto.

Aparentemente, se ha capturado un especimen de baja calidad. El da de la compra, el suministro

constante de vapor dej de funcionar y, al da siguiente, el impulso de vapor. No pudieron reanimarse en el servicio. Emit un reembolso.

No me di cuenta.