

Batidora Grohe Minta Touch 31358000

El sistema tctil realmente vive su propia vida: se enciende y apaga espontneamente. Esto sucede solo en el verano, debido a la alta humedad. El tratamiento del problema es ajustar la sensibilidad tctil. No est bien. Crtico por el dinero y para una empresa como Grohe.Laminador. Este grifo no tiene aireador, como mucha gente piensa, sino un laminador: hace que el agua fluya perfectamente uniforme. Esto es muy bueno para un bao: el agua se vierte de forma absolutamente silenciosa, sin salpicaduras. Pero es absolutamente intil en la cocina. Sera mejor si hubiera un aireador o la posibilidad de reemplazar el laminador con un aireador La ausencia de cualquier posibilidad de regular la presin activada por el sensor. Como resultado, el agua golpea con una fuerte presin, como si inmediatamente abriera el grifo por completo. Terriblemente inconveniente, si hay platos sucios en el fregadero, todas las paredes caern instantneamente. Creo que, en primer lugar, cuando solo intenta abrir el agua (caliente o tibia) con la palanca, como resultado, todo se enciende a la vez y con fuerza, salpicando por todos lados, no hay rastro de la temperatura requerida, el sensor a menudo se activa para encender encendido en el momento del contacto de las manos con el chorro de agua ya encendido por la palanca, el resultado es el mismo, salpicaduras, intentos repetidos de usar el sensor para apagar. El principal problema es que todo esto sucede de forma aleatoria e impredecible, y reduce a nada todas las ventajas declaradas de la batidora: en lugar de ahorro, gasto excesivo, en lugar de higiene, suciedad, en lugar de facilidad de uso, nervios constantes y arrepentimiento por el dinero gastado. . Prob todas las configuraciones, los modos de funcionamiento cambian, pero las fallas persisten. El centro de servicio admiti que surgen como resultado de la induccion, hablaron sobre la necesidad de aislar cuidadosamente las mangueras flexibles, lo prob, no ayuda, algunos fallos desaparecen, otros aparecen. En una palabra, el modelo no est terminado, no cumple con sus funciones y ciertamente no vale ni la mitad del dinero que el fabricante pide por l.3) ocupa mucho espacio debajo del fregadero

hay un botn de parada de agua para la configuracin, lo tengo por alguna razn no funciona.