

# Impresora multifuncin Brother DCP-1510R

El MFP no est mal en el trabajo, pero solo es apto para usuarios no muy exigentes. El modelo habitual para la oficina. Calidad de impresin y escaneo mediocre. Calidad de construccin mediocre. Todo es muy mediocre.

mala calidad de imagen cuando se escanea en alta resolucin

Ruidoso, se calienta mucho durante la impresin prolongada, mientras que el papel se enrolla en un tubo, lo cual es inconveniente para la impresin a doble cara, para poner la hoja en el alimentador de reverso, debe alinear la hoja manualmente. Al imprimir texto, el tambor u otra cosa deja puntos apenas perceptibles en la hoja en un lado, no es critico, pero arruina la impresin de la calidad del producto, por cierto, al copiar estos puntos. No incluye cable USB.

El modelo es econmico y probablemente por eso la calidad de impresin y escaneo es mediocre. En general, el modelo es bastante mediocre y anticuado. Ayer.

Muy a menudo se producen atascos de papel, lo que es irrealmente molesto.

Mal tablero de informacin

casi todos los componentes de la impresora son repugnantes, la unidad de tambor para cualquier impresora cuesta 100 rublos, para el navegador 3000 rublos (y no es diferente a otros. .lol), cada 300 pginas hay que reiniciar el contador de pginas impresas, y este es un procedimiento bastante difcil, recargar el cartucho es un 50% ms caro que otros cartuchos de impresora, mientras dure para 500 pginas en vez de 2000 en cualquier otra impresora, la tapa superior de la impresora es de plstico grueso de 1 nanmetro, est a punto de desmoronarse...

por tal precio y funcionalidad no existen, aunque sale de la hibernacin durante mucho tiempo, pero esto ya es quisquilloso.

Imprime solo en formato A4, incluso A5 tiene un lado ancho, pero despues de imprimir, informa un error de tamao de papel y vuelve a imprimir la misma hoja. Si se encuentra con este modelo sin ventilador, se detendr peridicamente y se enfriar, y luego continuar imprimiendo. Mejor mira con un ventilador.

Todava no lo he visto, pero despues de la compra no he cambiado los cartuchos, etc. (an no se ha acabado la pintura). Hasta ahora todo bien.

No saldr del modo de suspensin cuando intente imprimir, solo despues de presionar un botn, por lo que el modo de suspensin est desactivado

El rea de escaneo es ms pequea que la de otros escneres e impresoras multifuncin que utilic, por lo que pierde mrgenes. Constantemente se va a dormir, del cual no se despierta sin apretar un botn. Se niega a imprimir con "sin cartucho". No quiere imprimir archivos grficos grandes "sin memoria".

La tapa del escner es endeble, se ve delgada, Aunque no pongo mucha presin sobre l, todava lo manejo con cuidado. Se trata del montaje, pero no hay quejas sobre el trabajo.

Hasta ahora, gracias a Dios, no lo han encontrado. Recin comprado y conectado. Todo funciona.

hay

el fondo blanco de la tapa del escner no es uniforme, o ms bien es suave y cuando pones algo ms grueso para escanear, resulta que la tapa no presiona uniformemente.