

Humidificador AIC ST-2850

Muy ruidoso. MUY. Adems, el ruido de la succin de aire Al cambiar de modo, el ruido no cambia en absoluto. Todava no hay un filtro incorporado para el agua y su ablandador

lo ms probable es que todo pronto se cubra con cal, si no lo cuida. Un matraz para agua en un vskidku-litro 3-esto no es suficiente. 2 veces al da tendr que repostar. Todava golpea verticalmente, habr una mancha amarilla en el techo, ya he visto esto. Ao de uso: realmente apareci una mancha amarilla en el techo. Estoy acostumbrado al ruido. Tengo un dispositivo blanco, cuando sacas el matraz, todo dentro es rojo. Y no se borra en absoluto. Por supuesto, esto es agua.

No not la diferencia en el ruido en diferentes modos, colores que se ensucian fcilmente.

muy ruidosodiseo endeblealto costo

- al quitar la tapa y Al retirar el tanque de agua para repostar, asegrese de que el piso reciba una pequea cantidad de agua. Aunque no es crtico. - el precio no es el ms bajo (lo tom por 3990). Aunque tampoco es crtico, la cosa es de alta calidad, no es una pena para tal cosa , el nivel de ruido es el mismo en todos los modos. Como ya escrib anteriormente, no me molesta, pero de alguna manera es extrao que no haya diferencia en los modos mnimo, mximo y nocturno.

el cuerpo es brillante: las impresiones son visibles. se abre justo en el lugar donde quieres llevarlo) pero est bien, si realmente encuentras fallas en l

vertiendo agua no puedes prescindir de un pequeno charco de la caja extrada, pero esto no es crtico para m

Estoy tratando de encontrarlo, hasta que lo encontr.

no detectado todava

No detectado

no detectado

No detectado

no detectado todava

no detectado

No detectado