

Inodoro AM-PM Spirit C708607SC

No

El segundo consecutivo trae con matrimonio. El primero tena el esmalte rayado en dos lugares. Rechazado. Trajeron una segunda. Tras un examen ms detenido, se encontr una grieta en la parte trasera del dintel entre los lados. Cuando se presion ligeramente, la parte se cay.

Asiento fro, ahora estamos buscando una funda.

La segunda en fila se trae con un matrimonio. El primero tena el esmalte rayado en dos lugares. Rechazado. Trajeron una segunda. Tras un examen ms detenido, se encontr una grieta en la parte trasera del dintel entre los lados. Cuando se presion ligeramente, la pieza se cay.

Despus de 2 das en el sistema de drenaje, el pestillo comenz a fallar, mientras descubrimos por qu

no se not

presin de drenaje dbil

no hay mangueras de agua al tanque. al comprar, se equivocaron y sacaron conexin mama papa, pero tuve que cambiarla, papa papa esta si hay algo.

Tuve que comprar un asiento,