

# Inodoro AM-PM Joy C858607SC

No

No siempre se descarga la primera vez (incluso en una descarga grande) con un volumen de tanque de 6 litros, aunque el fabricante afirma que la descarga cumple algunos estándares Euro. La carga lateral puede desplazarse ligeramente hacia un lado.

No hay antisalpicaduras, al tirar de la cadena las salpicaduras vuelan terriblemente, si algo se mete en las paredes solo ayuda un cepillo, el asiento no se puede arreglar.

No hay antisalpicaduras. Se roca hacia arriba y en todas las direcciones, no se quita con los lavados de las paredes, el asiento se arrastra, no se puede reparar. kit, 2 tornillos

no disponible.

Hay inodoros ms baratos, pero hay que pagar por la calidad.

no hay sifn en el conjunto

No veo por qu buscarlos

---

el asiento no est incluido, as como las mangueras al tanque

el juego completo no incluye el tanque, mangueras de agua, sifones, tapa de inodoro

Pens que el asiento estaba incluido en el precio, pero me equivoqu

el asiento no est incluido

No.

mal desage, mal instalado, olor desagradable, lo ms probable es que sea la calidad del material.

Psimo aseo! comenz con el hecho de que todo el inodoro ola a accesorios de baja calidad (apestaba a goma reciclada varias veces, tuve que reemplazar los accesorios). no se lo recomiendo a nadie!!! comprado en OBI, recomendado como una excelente opcin, pero al final es imposible de usar, porque. las salpicaduras son tales que un momento ntimo se convierte en una prueba. Estoy pensando en cambiar a otro bao. El resultado es simple: simplemente tirar dinero (((