

Baera Appollo AT-2121 152x152

El hidromasaje se ensuci con el tiempo, suelta escamas negras. No se elimina nada. El vidrio comenz a gotear. Haba una grieta cerca del inyector.

Revise el equipo, lamentablemente es diferente en todas partes. El panel de control tiene todas las funciones, pero de hecho no todas: - Sin calefaccin (al principio estaba molesto, pero result ser innecesario) - Sin ionizacin o algo por el estilo. Hay cables y mangueras para la conexin disponibles! Es que al final hay tapones por falta de ridos. - La cromoterapia o la iluminacin no pudieron solucionarlo. Es que muy raramente con un intervalo de 5-10 minutos los colores cambian azul, amarillo, rojo, verde... - Hidromasaje dbil y sin masaje de espalda

debido a su popularidad, y 4 leds verdes que se alternan a un ritmo bastante alegre al estilo de un rbol de navidad...) Es una pena que no haya suficientes leds (hay que apagar la luz para disfrutar de esta accin) y no puedas parar en un color, sera una caracterstica muy til! Hay una situacin extraa con el reloj en la pantalla LCD, en un par de das tienen un par de horas de retraso)))

Aparentemente, solo son adecuados para monitorear el tiempo de uso de hidromasaje / aeromasaje 15 minutos de trabajo, 15 minutos de descanso, que, en principio, es suficiente para disfrutar!.

Un ao despues, la caja de la gra se rompi, no fue posible encontrarla. Despues de otros seis meses, toda la electrnica dej de funcionar, la razn no est clara, la tienda me aconsej que cambiara los componentes electronicos. La superficie interior est agrietada.

Se rompe casi a la velocidad de la luz.