

# USB-palo SanDisk Ultra USB 3,0

calentamiento fuerte

velocidad inestable, calentamiento fuerte

Brillo sobre plástico, se borra rápidamente. Bueno, el hecho de que no sea de metal.

La velocidad de escritura de mi copia es casi 2 veces inferior a la declarada (USB 3.0), pondré 3 por esto. Se está calentando.

Trabajo inestable

Velocidad de escritura

Velocidad de escritura: (Para 3.0 no más de 24 mb/seg, para 2.0 no más de 8 mb/seg. A veces se hunde otra mitad.

Murió después del primer uso. Copiado los datos, los extraí de acuerdo con todas las reglas. No se detectó en ninguna computadora. Función 1 da.

Velocidad de escritura

Con la primera transferencia de datos, hubo un problema tal que parecía que no se encontraban algunos archivos y no se pudo leer desde la unidad flash, pero al copiar en el disco duro, todos estos archivos están en condiciones normales de funcionamiento. Hay un problema con la imposibilidad de eliminar algunos archivos. Verificación de sectores defectuosos y errores, no reveló nada. Es cierto que todo esto se "cura" con el formateo convencional.

no

Velocidad de escritura

Velocidad de escritura, más de 18, dejó de funcionar después de 3 meses

No corresponde a la velocidad declarada

Comprado por 1200 rublos. No hay deficiencias técnicas.

-