

RAM G.Skill F3-2400C11D-8GXM

el potencial de overclocking no se corresponde con el descrito en las pruebas en sitios conocidos, por ejemplo, overclocker

Ejecutando a una frecuencia de 1878 (ms o menos) en ASUS m5a99fx v.2 (reinicio superior a los valores predeterminados). puntos enfriador alto (puede que no se levante si el enfriador grande + interrumpe el flujo de aire en el gabinete).

No.