

# Martillo perforador Hyundai H 850

no me di cuenta

Intent comprarlo dos veces y las dos veces me encontr con un matrimonio.La primera vez que el cartucho dio un error demasiado grande, o ms bien un ocho.habilidad para cambiar cepillos \difcil para uno,necesita un compaero para ayudar.

1.caso 2.malos ejercicios.

Al principio, una mofeta terriblemente maloliente. La longitud del cable no es suficiente en ninguna parte: se requiere un cable de extensin personal. El "yunque" se calienta mucho. El mango adicional prcticamente no es fijo. Las caractersticas no se corresponden con las declaradas.

No lo encontr.

Le las reseas, estoy de acuerdo en que el plstico tiene un olor desagradable. La carcasa podra estar hecha de un mejor material.

A temperatura ambiente, perfora lentamente el ladrillo de silicato, a una temperatura de +10 - +15 el impacto es ms dbil que el de un taladro de percusin y el hecho de que apesta terriblemente,