

Hidrolimpiadora Bosch AQT 35-12

La mala calidad de las piezas de plástico de la pistola: el cuerpo de la válvula se ha reventado a lo largo de la fundición y ya no se puede sellar con nada. Decid comprar una pistola nueva: el precio es como el ala de un avión

Lo primero que se estropea es una pistola con piezas de plástico que no se pueden restaurar y no funcionar con otro fregadero.

Mal arma.

El país de origen es China, El diseño del fregadero parece muy frágil: el filtro de limpieza está hecho de vidrio y plástico de alguna manera analfabeta?

sin función de autocebado, sin contenedor de champ incorporado.

No hay manguera de entrada de agua en el conjunto. Tuve que comprarlo por separado. Tienes que tener esto en cuenta a la hora de comprar.