

Lavadora de alta presin Bosch AQT 37-13

lavadora desechable

An no la he encontrado

Conexiones de manguera HP dbiles. Pistola de plstico poco fiable, boquilla multiuso dudosa, rebabas y calidad del plstico de la carcasa, fabricado en China.

Literalmente despues de unos meses de servicio , el arma se rompi. Es imposible repararlo. No tengo idea de dnde comprar uno nuevo, especificamente para este modelo. engaoso. Las expectativas del 37 al 13 eran ms. Sin un centavo.

Bomba de plstico

Todava no encontrado.

Fiabilidad. Comentarios

no se lava con un balde como se describe en el manual.Espuma deficiente.

-Carcasa de plstico delgada.-Conexin de manguera de entrada de plstico (se desconoce la calidad del plstico).-Sin chorro . Solo un ventilador, un batidor de suciedad y un estirador de champ - La boquilla 3 en 1 se agriet en un mes.