

Wi-Fi adaptador D-Link DWA-182

1) tamaño. 2) velocidad no superior a 20 Mb/s (de thecus n2310 a dir 825ac) 3) sin wol

software torcido, Wireless Connection Manager no se puede eliminar de la forma habitual

en modo ac, la velocidad no es superior a 1 mb, incluso los adaptadores estándar dan ms

un poco de retoques, pero no atascado y funcionando. Se calienta mucho.

- Ninguno de los controladores de D-link funciona de manera estable- No hay un cable de extensión USB en el kit (no estará de ms)

El principal inconveniente es la carcasa. Debido a esto, se sobrecalienta mucho, tanto que la red se cae por completo. La solución es simple: retire la carcasa y sélala sin ella, ahora no se sobrecalienta ni a +30 en la habitación

No funciona con Windows XP, tamaño (no se puede llamar compacto), el precio podría ser ms bajo