

# Taladro / destornillador Ryobi RID1801M

Bueno, tal vez me gustara un poco mejor centrado

Todava no lo he notado

Arranca los sombreros de pequenos tornillos autorroscantes endurecidos de 3-4 mm. Coloracin "cida".

Muy quisquilloso con la calidad de los bits

Debilidad de las bateras de lyon en climas fros (se aplica a todos los fabricantes sin excepcin)

hay un detalle: la luz de fondo se enciende simultneamente con el motor. Djame explicarte: en la oscuridad sin luz de fondo es difcil introducir un poco en los sujetadores, y cuando se enciende la luz de fondo, la punta giratoria evita que se inserte normalmente en la ranura del tornillo. Lo desmontar e intentar para actualizarlo, dar vueltas, o desmenuzar bits, o desmenuzar tornillos. Sin embargo, te acostumbras rpidamente y necesitas aumentar la velocidad gradualmente.

Es un poco pesado, aunque por su potencia es ms un poco quisquilloso.

muy potente: se desmorona, las bateras no cargan en el frio,