

# Mezclador Hansgrohe PuraVida 15070000

Definitivamente no apto para pedantes y perfeccionistas. La superficie de cromo se ensucia fcilmente y pierde fcilmente su brillo con un manejo descuidado. El caudal de agua corresponde a los 5 l por minuto declarados. La ubicacin del asa en la parte superior hace que el agua se derrame sobre la superficie de la encimera.

Incluso un erizo podra entender que siempre habra gotas en la parte horizontal, pero, desafortunadamente, el borde que mira hacia la persona que lava la ropa es Ligeramente aumentado. Aquellos. Es solo agua que ha golpeado el grifo. Como resultado, no estamos hablando de una "salpicadura" natural, sino de un charco estancado, que se convierte rpidamente en una pequea copia del mar salado seco. El efecto de "lleva dos semanas sin lavar" se consigue al instante. Todava tenemos agua ms o menos normal... Y tambin hay un miedo irrazonable de "entrar" la frente o el ojo en la pluma)

1. La temperatura est terriblemente regulada: fluye fro, cambie un poco - nuevamente fro, cambie ms - agua hirviendo, ajuste la temperatura deseada durante mucho tiempo (ms corto que un beb para lavar el trabajo duro, porque tambin tiene que hacerlo con una mano).2. Por alguna razn, la parte superior est cromada (sera blanca, sera al menos hermosa). El grifo es hermoso solo despus de la limpieza, la primera vez que el grifo se usa para el propsito previsto, aparecen manchas blancas de agua. Es cierto que hay una salida: primero limpie las manos y luego cierre el agua))) incluso tenemos un pao especial al lado del grifo para limpiarlo, aunque lavo el grifo con el fregadero cada dos das.3. Hay un filtro en el grifo, que reduce significativamente la presin, es decir. fluye un pequeo goteo, aunque para la gente econmica esto es ms bien una ventaja.

No disponible! Quin tiene problemas con la instalacin de agua - cambie los estereotipos...

1. Es imposible regular la temperatura normalmente, constantemente: ya sea agua hirviendo o agua fra. Adems, el resto de los grifos del apartamento no sufren tales problemas, es decir. se excluye el factor del suministro deficiente de agua.2. Marky: el agua se seca en una superficie superior horizontal brillante, dejando rastros muy notables. Tienes que borrar la especificacin. significa constantemente.

Despus de conectar, result que haba un defecto de fbrica: un hilo de agua (tanto fra como caliente, y juntas) tan espeso como una cerilla. Tuve que cambiar. Mi diseador dijo que este no es el primer caso con este modelo en particular. Trate de consultar antes de comprar.

Despus de conectar, result que haba un defecto de fbrica: un hilo de agua (tanto fra como caliente, y juntas) tan espeso como un fsforo. Tuve que cambiar. Mi diseador dijo que este no es el primer caso con este modelo en particular. Trate de consultar antes de comprar.

Despus de conectar, result que haba un defecto de fbrica: un hilo de agua (tanto fra como caliente, y juntas) tan espeso como un fsforo. Tuve que cambiar. Mi diseador dijo que este no es el primer caso con este modelo en particular. Trate de consultar antes de comprar.