

# Aire acondicionado Saturn ST-09 HR

As que el control remoto es desagradable informativo.

Panel de control de mierda. Ha estado "colgando" durante medio año, luego todo desaparece de la pantalla, luego aparece durante un periodo determinado y luego se apaga por completo cuando se enciende. Sold los contactos en el bloque de terminales, la razón no desapareció. No hay microfisuras en el tablero. Sí, y el control remoto no se cayó al suelo, es decir, no recibí ninguna "lesión". Algo con el procesador.

Ruidoso, brillante, es difícil dormir debajo de él. Para una habitación de hasta 18 m<sup>2</sup>. apenas lo suficientemente frío. En general, es muy aburrido para calentar y da calor solo después de minutos. media hora de angustias mentales, traqueteos y aplausos

Unidad exterior ruidosa. Pero para mí esto no es un problema, porque en la zona industrial este ruido no molesta a nadie. En el modo de calefacción, la temperatura aumenta con bastante lentitud, como si no estuviera funcionando un acondicionador de aire potente, sino un calentador de ventilador barato común. Otro olor a plástico caliente cuando se encendió la calefacción por primera vez fue bastante fuerte. Y sí, el procedimiento inolvidablemente estúpido para encender el modo de calefacción al sacar las baterías. Después de un corte de energía, no se enciende solo y debe reiniciarlo manualmente.

La ionización no funciona en absoluto. No siento nada, aunque sí lo que es la ionización normal. la calidad del plástico es terrible: en primer lugar, apesta cuando se calienta y, en segundo lugar, cruje cuando se enfría rápidamente. La unidad interior hace ruido. la calefacción es adecuada solo como ayuda para la calefacción normal, incluso fuera de temporada no puede calentar por sí sola, incluso cuando hace +5 grados en el exterior.

Algún tipo de modo de calefacción complicado, aunque esta función es secundaria para mí. El temporizador se podría haber implementado mejor.

El relé hace un clic bastante fuerte cuando se enciende la unidad exterior.

ligeramente oscilante con frecuencia de encendido y apagado después de alcanzar la temperatura deseada. es decir, encendido función durante 4 minutos, se desmayó durante 1 minuto y luego se volvió a encender.

Unidad exterior muy ruidosa, los vecinos lo odian!

la calefacción se enciende a través del opus

Enfra mal.

ruidoso . La unidad exterior retumba tanto que da vergenza delante de los vecinos.S, y la interior hace ruido. Por la noche me despierto de su trabajo.

La funcin de calefaccin es bastante dbil, el calentador es mucho mejor en este sentido,

La ausencia de un temporizador normal. Durante el estrato, la unidad exterior emite un fuerte zumbido.

La calefaccin est encendida a travs del opus

Enfra mal.