

Unidad K&K X-Fighter

No hay defectos.

Compré el radio 19. Les instalé neumáticos 235/35. En el segundo día de operación a una velocidad de 90 km/h me encontré con un pequeño agujero (me encontré con él repetidamente en un radio de 17 a una velocidad similar), el impacto fue tan pequeño que no le dió ninguna importancia. Después de un tiempo, comencé a golpear el volante, salí y encontré una gran abolladura. Fui a una tienda de neumáticos, enderezar costaba un centavo. Los instaladores dijeron que el disco es muy blando y que volver a acudir a nosotros. En general muy descontento.