

RAM Hynix HMT351S6CFR8C-PBN0

no encontrado

De pie al comprar HP-Compaq ENVY Ultrabook 4-1043cl. Muri al final de la garanta, tanto que la computadora porttil simplemente no dio seales de vida. Empec a desmontar e intentar encenderlo, este dado era el culpable.

No

Sin radiadores de refrigeracin.

- Se vende incluso sin bolsas

No encontrado.

no.

- no encontrado