

Cepillo eléctrico Interskol R-102/1100EM 70.1.1.00

El cinturón se rompió y no hay manera de comprarlo

mala expulsión de virutas. el compartimiento está constantemente obstruido. los cuchillos son débiles,

No hay centros de servicio. Incluso los que están escritos en la tarjeta de garantía no se aceptan para reparación

dicen que no hay repuestos. No lo llevan a reparar ni por dinero.

no hay energía