

Cepilladora eléctrica Rebir IE-5708M

Las virutas se obstruyen, así que está crudo! El botón está apretado, pero esto es necesario para no relajarse y controlar completamente el dispositivo pesado, poderoso y bastante peligroso. No lo puse en el hospital y no lo intentaré

Está claro que el equipo para esto es completamente "débil". No hay ajuste del grosor del corte, lo puse en el "ojo"

Tiré el adaptador para la aspiradora de inmediato, es simplemente imposible instalarlo. La expulsión del chip no funciona. Las astillas se rellenan independientemente del contenido de humedad de la madera. Después de cada pasada, tienes que sacar las fichas. La montura invertida no resiste las críticas.. El botón de encendido está apretado, los dedos se cansan muy rápido

Muy pesado. La apariencia es fea. La calidad del plástico es asquerosa (hace tiempo que no veo peores). Las pertenencias personales adicionales se pueden tirar inmediatamente. Es simplemente imposible conectar el adaptador a la aspiradora, si desea darle la vuelta con las piezas de hierro incluidas, se llevará una sorpresa. La caja de almacenamiento no es conveniente.